

Modification **obligatoire** à effectuer pour monter l'entourage de clé chromé sur les GL1800
équipée de l'HISS

Il est nécessaire d'effectuer cette modification afin de ne pas bloquer l'HISS. Si l'HISS est bloqué la moto ne démarre pas, en effet le chrome empêche la communication entre la puce de la clé de contact et son récepteur.

Cette modification devient invisible lorsque l'entourage chromé est monté sur la moto.



A l'aide d'un outil de type « Dremel » ou autre, poncer le chrome qui se situe contre le cerclage noir de la serrure de la clé de contact.



Même chose pour la partie arrière de l'entourage chromé.